

GIUNTI, TAPPI & TRANSIZIONI



GIUNTI, TAPPI & TRANSIZIONI

COD. ART.
MF-CN-GIU12
MF-CN-GIU14

MF-CN-TAPP12
MF-CN-TAPP14
MF-CN-TRAN1214

GIUNTI, TAPPI & TRANSIZIONI

DESCRIZIONE

Questi componenti sono utilizzati nei sistemi di **posa interrata** della fibra ottica per **collegare** e fissare in modo sicuro i microtubi che ospitano i microcavi in fibra. I giunti di raccordo rapido permettono l'unione di due estremità di microtubo, assicurando **continuità meccanica** e **protezione** del cavo all'interno.

Sono realizzati in **materiale trasparente** per permettere il **controllo visivo** dell'inserimento e del corretto posizionamento del tubo. Al loro interno, elementi di bloccaggio e guarnizioni garantiscono una tenuta stagna, fondamentale per **evitare** infiltrazioni di acqua o impurità che potrebbero danneggiare la fibra.

Sul giunto è presente un **blocco di sicurezza** che ne impedisce l'apertura accidentale.




GIUNTI, TAPPI & TRANSIZIONI

COD. ART.
MF-CN-GIU12
MF-CN-GIU14


MF-CN-TAPP12
MF-CN-TAPP14
MF-CN-TRAN1214

GIUNTI, TAPPI & TRANSIZIONI


CARATTERISTICHE TECNICHE:



CODICE	DESCRIZIONE	ØD (mm)	ØA (mm)	ØE (mm)	L (mm)
MF-CN-GIU12	Giunto 12/10 mm	12	11	23,3	47,2
MF-CN-GIU14	Giunto 14/10 mm	14	13	26,4	48,7
PESO (g)		PRESSIONE		COMPRESSIONE	
10 (12) - 15 (12)		35 Bar - 500 psi		5000 N	



CODICE	DESCRIZIONE	ØD (mm)	ØE (mm)	L (mm)
MF-CN-TAPP12	Tappo 12/10 mm	12	23,2	24,5
MF-CN-TAPP14	Tappo 14/10 mm	14	26,4	26,5
PESO (g)		PRESSIONE		COMPRESSIONE
8 (12) - 10 (14)		35 Bar - 500 psi		2000 N (12) - 4000 N (14)



CODICE	DESCR.	ØA (mm)	ØB (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	ØE1 (mm)	ØE2 (mm)	L (mm)
MF-CN-TRAN1214	Transiz. 12/14 mm	12,5	11	14	12	26,4	23,2	47,7
PESO (g)		PRESSIONE		COMPRESSIONE				
12		35 Bar - 500 psi		5000 N				